

Skanör den 27 januari 2023

Till styrelsen för Ekonomiska föreningen Skanörsgården

Synpunkter på Vellinge kommuns underhåll och skötsel av offentlig platsmark i anslutning till Skanörsgården.

Materialet kan lämpligen vidarebefordras till Kommunalrådet Carina Wurtzel.

Nedanstående synpunkter bör diskuteras på årsmötet den 12 mars under punkten "övriga frågor"

Bostadsområdet Skanörsgården är nu mer än femtio år gammalt. Under dessa år har Vellinge kommuns insatser gällande underhåll och skötsel på allmän platsmark gränsande till Skanörsgården varit minimala.

År 2021 gjorde Ludvig Wilander från Lantbruksuniversitetet i Alnarp sitt examensarbete på studier av Skanörsgården. Han gjorde en analys och förslag till åtgärder på Skanörsgårdens ytor samt närliggande allmän platsmark.

Han definierade vårt område som typiskt "miljonprogramområde" och upplevde hela området som förfallet!

Han pekade på flera problem, som ligger i linje med våra nedan redovisade slutsatser. (Hela Ludvigs examensarbete finns på Skanörsgårdens ekonomiska föreningens hemsida under punkten "trädgådsgruppen")

Vi har här nedan punktats några problem som vi tycker snarast skall åtgärdas av kommunen.

1. Trädplantering

Längs Båtsmansvägen fanns för ett antal år sedan en Oxel alle' som efterhand försvann på grund av dåligt underhåll från kommunens sida.

En stubbe på gatans östra sida är allt som finns kvar.

Båtsmansvägen upplevs som tom och tråkig och en återplantering av en alle' längs gatan anser vi som väldigt viktig.

Även pilalle'n längs Västra Halörsvägen bör kompletteras sista stäckan upp mot Båtsmansvägen.

Det görs stora satsningar på trädplanteringar i hela kommunen. Vi är nog det enda område, som inte fått ta någon del i dessa satsningar

2. Buskaget längs Båtsmansvägen

Är förvildat och risigt. Ett stort antal rotskott bland annat av Robinia och andra växter håller på att ta över. Det lämpligaste är att gräva upp det gamla buskaget och plantera nytt.

3. Asfaltytan i slutet av Rorsmansgången

är en central blickpunkt som man fyllt med ett antal fula betonghinder. Förr fanns på denna upphöjda yta en blomsterrabatt som relativt lätt skulle kunna återskapas!

4. Vägvisningsskylten vid Båtsmansvägen

bör snarast tagas bort. Den är sliten och möglig och fyller ingen funktion i vårt moderna GPS samhälle.

5, Belysningsarmatur

Skanörsgården är unik med att ha kvar den gamla typen av armatur. Dessa är rostiga och fulla med spindelväv. I alla andra område är de utbytta med moderna snygga lampor, som gör mycket för helhetsintrycket. Byt snarast !

6. Bommar, pollar och järnrörshinder.

Under Skanörsgårdens tidiga år var området mestadels bebott av barnfamiljer, På många av grönyterna fanns avgrusade lekplatser med sandlådor, gungor mm. Under denna period var det befogat med diverse bommar och hinder. Efterhand försvann barnfamiljerna och lekplatserna förvandlades till gräsytor, men bommar och hinder blev kvar. Dessa fyller ingen funktion längre, utan försvårar bla. för ambulanser och utryckningsfordon. Att ha kvar alla dessa bommar gör också området slutet och ogästvänligt. Till råga på allt står ofta en del bommar öppna stor del av tiden. Bommar och stålstänger bör avlägsnas!

7. Asfaltgångarna

är i dag mycket nedslitna och flera slukhål har måst lagats. Grävningarna för fiber har ytterligare ställt till det. När nya asfalteringen sker får det inte bli ett nytt lappa och laga, utan en hel restaurering med hela gångytorna och med iordninggjorda kanter.

Eftersom en kvalitetshöjning av föreningens grönytor på senare tid har skett är, det av yttersta vikt att kommunen inser att något måste göras, och nu ser till att åstadkomma en rejäl standardhöjning av den allmänna platsmarken vid Skanörsgården

med vänliga hälsningar

Bo Olsson och Heléne Olsson
Mästerlotsgången 5 i Skanör